

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز ارائه دهنده خدمات خودروی شاهین میرساند با توجه به تغییرات اعمال شده در نسخه جدید دستگاه عیب یاب، جهت تعریف ریموت خودروی شاهین می بایست موارد ذیل رعایت گردد.

۱. عیب یاب باید به آخرین نسخه موجود در سیستم مستندات به روز گردد. (در حال حاضر نسخه ۱۶۱ معتبر می باشد)
۲. **فرآیند تعریف ریموت نیاز به کد سوئیچ دارد.** لذا ضروری است قبل از اقدام به این کار کد سوئیچ خودرو را در اختیار داشته باشید.

۳. جهت اقدام به تعریف ریموت از مسیر ذیل در دستگاه عیب یاب استفاده گردد:

منوی خودروی شاهین ← تجهیزات بدنه ← IBCM ← پیکربندی ← تعریف ریموت و ایموبلایزر



شایان ذکر است منوی "تعریف ریموت و ایموبلایزر" با منوی "سیستم ضد سرقت" (شکل زیر) که یکی از زیر منوهای خودروی شاهین می باشد و جهت تعریف کلید استفاده می گردد متفاوت است. نمایندگان مجاز به ارائه خدمات به خودروی شاهین در صورت عدم مشاهده منوهای اشاره شده با شرکت سازنده دستگاه عیب یاب تماس گرفته و اقدام به تکمیل لایسنس منوی شاهین (به صورت رایگان) نمایند.

